

Условия хранения и транспортировки растворов для контактных линз

Транспортировка

Требования к условиям окружающей среды во время транспортировки	Значение
Температура воздуха, °C	5-25
Атмосферное давление, ГПа	до 549,2

Хранение

Требования к условиям окружающей среды во время хранения	Значение
Температура воздуха, °C	5-25
Атмосферное давление, ГПа	до 549,2

Условия хранения и транспортировки контактных линз

Транспортировка

Требования к условиям окружающей среды во время транспортировки	Значение
Температура воздуха, °C	-20 - +40*

Хранение

Требования к условиям окружающей среды во время хранения	Значение
Температура воздуха, °C	15-25

Использование контактных линз допустимо только после полного размораживания.