

Этапы установки:

Наименование	Кол-во	Длина	Изображение
Длинная трубка	32	42	
Средняя трубка	27	25	
Короткая трубка	48	17	
Соединитель 1	32		
Соединитель 2	16		
Слой ткани	16		
Угол	6		


1. Возьмите две длинные трубки и вставьте их в слой ткани.



2. Возьмите три средних трубки, шесть соединителей и соберите, как показано на рисунке.




3. Соберите таким способом 8 полок.



4. На нижний слой вставьте в соединители короткие трубы.



5. Используйте короткие трубы для соединения промежуточных слоёв.



6. Установите верхние трубки, как показано на рисунке.

