

Инструкция к гель-воску

Гель-воск применяется для изготовления свечей с оригинальным дизайном. Он имеет прозрачную желеобразную структуру, состоящую из:

- высокоочищенного минерального масла различной вязкости,
- полимеров.

Благодаря этому материал имеет гелевую структуру.

Рекомендации по применению

1. Чтобы не было пузырьков и дефектов на поверхности готового изделия, медленно наливайте гель в подготовленную ёмкость.
2. Температура плавления гель-воска составляет 68 °С. Для идеальной свечи консистенция материала должна быть как у жидкого мёда.
3. Внимательно следите за материалом при нагреве, гель-воск легко воспламеняется.
4. Не нагревайте гель-воск свыше 140 °С и не допускайте попадания воды на материал. От этого он может помутнеть.