

## Конструкция изделия и схема сборки

Перфорированная стойка предназначена для презентации.


Материал стойки: металл.

В комплект входит:

- стойка,
- упаковка.

### Основные части стойки

- 1) перфорированная панель: 3 шт.;
- 2) треугольное основание: 2 шт.;
- 3) круглое основание;
- 4) стойка;
- 5) болт;
- 6) шайба;
- 7) подшипник;
- 8) шайба-подшипник: 2 шт.;
- 9) пластмассовая втулка: 2 шт.;
- 10) поворотная ручка;
- 11) шестигранник.



### Инструкция по сборке стойки

1. С помощью болта закрепите стойку на круглом основании.
2. Закрепите втулки и подшипники на стойке.
3. Наденьте нижнее треугольное основание на стойку.
4. Перфорированные панели соедините между собой и с обоими треугольными основаниями.
5. Закрепите поворотную ручку в верхней части стойки.