


# Схема сборки кровати «Венеции 5» 1400/1600 x 2000 мм



| № | Наименование        | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---------------------|----------|--------|
| 1 | Углок мебельный     | шт       | 4      |
| 2 | Болт М6*30          | шт       | 16     |
| 3 | Гайка М6            | шт       | 16     |
| 4 | Подпятник «гвоздик» | шт       | 12     |
| 5 | Шуруп 4*30 для ладе | шт       | 10     |
| 6 | Стяжка эксцентрик   | шт       | 4      |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № поз. | Наименование    | Размеры   |           | Кол-во |
|--------|-----------------|-----------|-----------|--------|
|        |                 | 1400      | 1600      |        |
| 1      | Спинка головная | 1050*1470 | 1050*1670 | 1шт    |
| 2      | Спинка ножная   | 580*1470  | 580*1670  | 1шт    |
| 3      | Царга           | 2010*360  | 2010*360  | 2шт    |
| 4      | Средник         | 275*2010  | 275*2010  | 1шт    |
| 5      | Ладе            | 1400      | 1600      | 1компл |

### Подготовка к сборке:

Приступая к сборке изделий необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемам. Номера позиций деталей на схемах соответствуют номерам, проставленным на нелицевых кромках деталей и на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или бумагой

### 1. Установка фурнитуры.

1. Установить на царгах (поз.3) в просверленные отверстия кроватьные уголки и закрепить их болтами М6х35 с гайками М6.
2. Установить подпятники к спинкам (поз. 1,2), царгам (поз.3) и среднику (поз.4).
3. В спинки (поз.1,2) вкрутить шток стяжки эксцентриковой.

### 2. Сборка.

1. Поставить спинки (поз.1,2) вертикально, на стяжку эксцентриковую закрепить средник (поз. 4) и приставить царги (поз.3) к закрепленным кроватьным уголкам на спинках, совместив отверстия, вставить болты в отверстия царг, и закрутить гайками М6.

Расположить на брусках, закрепленных к царгам и опорных щитах основание из пиломатериала (поз.5) и прикрепить его шурупами 4\*30 к брускам царг (поз.3) и к опорному щиту (поз.4).

### УХОД

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

### **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28°C с относительной влажностью 65±15%
2. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
3. Необходимо оберегать поверхности изделия от попадания на них растворителей, кислот, щелочей. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

### **ГАРАНТИИ**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортировки, сборки и эксплуатации.
2. За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировке, установке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи магазином.
4. При обнаружении производственных дефектов или недовложения фурнитуры и деталей необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон или чек магазина.
5. Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

