

ВЕСЫ-БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная нагрузка: 40 кг.
- Точность взвешивания: 10 г.
- Выбор единиц измерения.
- Запоминание веса после взвешивания.
- Функция запоминания веса тары (тарирование).
- Автовключение.
- Цифровой дисплей.
- Прочный стальной крючок.
- Яркая подсветка экрана.
- Индикатор перевеса.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Работает от батареек (не в комплекте).
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 3 В (≡).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Весы-безмен.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МАРКИРОВКА

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- напряжение питания;
- степень IP.

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	от +10°C до +45°C.
Относительная влажность:	10 – 80%.
Температура хранения:	от +5°C до +70°C.
Относительная влажность при хранении:	10 – 80%.

Хранение

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

Подготовка к работе и эксплуатация

1. Вставьте батарейки (не в комплекте) в батарейный отсек, соблюдая полярность.
2. Чтобы включить устройство нажмите кнопку «POWER».
3. Для выбора нужной единицы измерения нажмите кнопку «UNIT».
4. Подвесьте на крючок весов груз, вес которого необходимо измерить. Через несколько секунд на дисплее отобразится результат.
5. Функция запоминания веса тары (тарирование) позволяет узнать вес груза в определенной таре без учета веса этой тары. Для взвешивания грузов в таре, сначала подвесьте на крючок весов тару, затем нажмите кнопку «TARE». На дисплее отобразится значение «0», далее тару можно наполнить грузом и на дисплее отобразится вес груза, без учета веса тары.
6. Для выключения устройства нажмите кнопку «POWER». Если этого не сделать механически, путем нажатия на кнопку отключения, то по истечении некоторого времени (при неиспользовании) весы отключатся автоматически.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань, а затем протрите устройство сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.