

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная ПРАГА Витрина универсальная

666(Ш) x 1034(В) x 376(Г)





ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривоозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Бок правый	984x356	1	1
	Бок левый	984x356	1	2
	Бок средний	984x356	1	3
	Крыша верх	666x356	1	4
	Крыша низ	666x356	1	5
	Планка	666x78	2	6
	Планка	860x78	1	7
	Полка	356x336	1	8
	ДВП	336x660	3	9
	Брус соединительный для ДВП	354	2	10
		258	2	11
	Стеклополка	348x348	1	12
	Стеклополка	252x348	2	13
Фурнитура	Коробка (280x260x65)			
№1	Фасад	566x384	1	14
	Фасад (фасады комплектуются отдельно МДФ и ЛДСП)	278x384	1	15



Необходимый инструмент для сборки

Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Эксцентриковая стяжка		Шуруп 4x30		Шуруп 4x16		Ручка 32 мм		Саморез для ручки		Межсекционная стяжка		Уголок (пропил)	
а		р		и		к		с		л		у	
12 шт		16 шт		20 шт		2 шт		4 шт		2 шт		9 шт	
Боковой навес		Евроключ		Заглушка для эксцентрика		Гвозди		Шуруп с прессшайбой 4,2x16		Петля накладная		Планка петли	
о		п		н		г		в		л		м	
2 шт		1 шт		12 шт		39 шт		18 шт		4 шт		4 шт	
Опора 18x54x54		Полкодержатель		Полкодержатель для стекла со штоком		Соединительный брус для ДВП							
н		п		т									
4 шт		4 шт		12 шт		354 мм - 2 шт 258 мм - 2 шт							

Порядок сборки

- Прикрепить ответные планки петлей (м) к боковине (2) шурупами (4x16 (и)).
- Ввернуть штоки эксцентриковых стяжек (а) в крышки (4 и 5).
- Планки (6,7) крепятся на корпус при помощи уголков (у) и шурупов 4,2x16 (в) с прессшайбой.
- Для монтажа задних стенок (9) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагонали. Между ДВП (9) установить соединительный брус (10,11). После чего закрепить ДВП гвоздями (г).
- Опоры (н) крепятся к крышке (4 или 5) в зависимости от положения стеклополок (13).





Схема крепления соединительного элемента



ВНИМАНИЕ!
По желанию покупателя стеклополки комплектуются светодиодной подсветкой.



6. При установке фасадов (14,15) необходимо накладные петли (л) вставить в готовые отверстия и закрепить шурупами 4x16 (и).

Для фиксации ручек на фасады необходимо досверлить глухие отверстия D5мм насквозь.

7. При установке полки (8) и стеклополок (12 и 13) необходимо предварительно закрепить полкодержатели (п) и полкодержатели для стекла (т).

8. При креплении витрины на стену используются боковые навесы (о) рис.№1.



Рис.№1

Крепление бокового навеса

Установка стеклодержателя