

Инструкция по эксплуатации скатерти «Жидкое стекло»

Гибким, или жидким стеклом называют покрытие для стола из прозрачного материала, которое защищает мебель от царапин, сколов, выгорания.

Основные преимущества

- Изделие почти незаметно на поверхности, оно обладает практически стеклянной прозрачностью. Поэтому подходит для столов с красивыми природными текстурами или узорами.
- Скатерть можно нагревать до 80 °С. Она не теряет свойств вплоть до –10 °С.
- Гибкое изделие не боится царапин, проколов и других механических повреждений.
- За покрытием просто ухаживать, достаточно протереть влажной тряпкой.
- Подходит для любой поверхности мебели: натурального или искусственного камня, деревянных и стеклянных столов. Также можно использовать поверх тканевой скатерти.
- Не скользит, плотно прилегает, не оставляя пузырей воздуха.
- Материал легко режется канцелярским ножом, вы сможете сделать скатерть под конкретную мебель.

Как постелить скатерть:

1. После покупки дайте скатерти прогреться до комнатной температуры, чтобы она расправилась. Если изделие мятое, обдайте его горячей водой.
2. Протрите поверхность стола и смочите её водой или мыльным раствором.
3. Уложите скатерть и постепенно выгоняйте воздух от центра к краям.
4. Дайте скатерти отлежаться. В течении пары недель она даст усадку.
5. Отрежьте излишки.