
СПАЛЬНЯ «БАСЯ-1 NFW»

Шкаф Зств. 1.2м



1. ПРАВИЛА СБОРКИ МЕБЕЛИ. Изучите комплектность поставки изделия, перечень фурнитуры для его сборки и порядок сборки.

ΓOCT 16371-93

- 2. ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ.
- 2.1. Перевозка мебели осуществляется только транспортными средствами, приспособленными для ее защиты от механических повреждений, загрязнения и атмосферных осадков.
- 2.2. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых помещениях с температурой воздуха не ниже +5 и не выше +40 градусов, относительной влажностью 66+15%. Не следует ставить мебель близко к холодным стенам и к источникам тепла. Пол в месте установки мебели должен быть ровным и сухим.
- 2.3. Не допускается попадание на мебель воды, а также растворителей (спирт, бензин, ацетон и др.). При случайном попадании указанных жидкостей на поверхность мебели немедленно убрать их сухой тканью.
- 2.4. Запрещается ставить на поверхность мебели горячие предметы без
- 2.5. Уход за мебелью осуществляется только с помощью специально предназначенных для этого средств. После их использования рекомендуется насухо протереть мебель чистой, сухой мягкой тканью. Не допускается применять соду, порошки и средства, не предназначенные для ухода за мебелью.






В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели



Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели

СПАЛЬНЯ «БАСЯ-1 NFW»

Шкаф Зств. 1.2м



- 1. ПРАВИЛА СБОРКИ МЕБЕЛИ. Изучите комплектность поставки изделия, перечень фурнитуры для его сборки и порядок сборки.
- 2. ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ.
- 2.1. Перевозка мебели осуществляется только транспортными средствами, приспособленными для ее защиты от механических повреждений, загрязнения и атмосферных осадков.
- 2.2. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых помещениях с температурой воздуха не ниже +5 и не выше +40 градусов, относительной влажностью 66+15%. Не следует ставить мебель близко к холодным стенам и к источникам тепла. Пол в месте установки мебели должен быть ровным и сухим.
- 2.3. Не допускается попадание на мебель воды, а также растворителей (спирт, бензин, ацетон и др.). При случайном попадании указанных жидкостей на поверхность мебели немедленно убрать их сухой тканью.
- 2.4. Запрещается ставить на поверхность мебели горячие предметы без
- 2.5. Уход за мебелью осуществляется только с помощью специально предназначенных для этого средств. После их использования рекомендуется насухо протереть мебель чистой, сухой мягкой тканью. Не допускается применять соду, порошки и средства, не предназначенные для ухода за мебелью.





В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты. возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели

комплектность поставки

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

<u>Уп</u>	<u>.№1 "Боковины"</u>					
1	Боковина	2080	X	544	2	шт
2	Перегородка	1984	X	544	1	шт
Уп	л.№2 "Створки"					
3	Створка	1996	X	396	3	шт
	<u>.№3 "Крышки"</u>					_
4	.№3 прышки_ Вязка	1166	x	544	1	ııım
4	Вязка	1166	==		<u> </u>	шт
<i>4</i> 5	Вязка Вязка	766	X	544	1	шт
4	Вязка		X	544	<u> </u>	шт
<i>4</i> 5	Вязка Вязка	766 1200	x	544	1	шт
<i>4 5 6</i>	Вязка Вязка Крышка	766 1200 384	x x x	544 570	1	um um
4 5 6 7	Вязка Вязка Крышка Полка	766 1200 384 80	x x x	544 570 530	1 1 4	1
4 5 6 7 8 9	Вязка Вязка Крышка Полка Усиление	766 1200 384 80	x x x x	544 570 530 766 1166	1 1 4 1	um um um
4 5 6 7 8 9	Вязка Вязка Крышка Полка Усиление Цоколь	766 1200 384 80 80	x x x x x	544 570 530 766 1166 502	1 1 4 1	um um um um

Спецификация фурнитуры

Пакет 100х150:	
Гвозди 2*20	50гр
Шуруп 4*16	55гр
Пакет 150х250:	
Евроключ	1wm
Еврошуруп	21 wm
Заглушки	10wm
Полкодержатель	17wm
Шуруп для ручек	6шт
Пакет 250х350:	
Опора подпятник	6шт
Петля 4-х шарнир.	12wm
Ручка С15 96мм	3шт
Штангодерж.металл	2wm

Спецификация деталей

<u>Уп</u>	. <u>№1 "Боковины"</u>					
1	Боковина	2080	X	544	2	шт.
2	Перегородка	1984	x	544	1	шт.
Уп	№2 "Створки <u>"</u>					
3	Створка	1996	X	396	3	шm.
_	.№3 "Крышки"	1166	v	544	1	
4	.№3 крышки_ Вязка	1166	x	544	1	шт.
5	Вязка	766	X	544	1	шт.
6	Крышка	1200	X	570	1	шт.
7	Полка	384	X	530	4	шт.
8	Усиление	80	X	766	1	шт.
9	Цоколь	80	X	1166	1	шт.
10	ДВП	1195	X	502	4	шт.
11	Штанга мет.	761	٨	им .	1	шт.
12	Фурнитура				1	ком.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100х150:	
Гвозди 2*20	50гр
Шуруп 4*16	55гр
Пакет 150х250:	
Евроключ	1wm
Еврошуруп	21 wm
Заглушки	10 wm
Полкодержатель	17wm
Шуруп для ручек	6wm
Пакет 250х350:	
Опора подпятник	6wm
Петля 4-х шарнир.	12wm
Ручка С15 96мм	3wm
Штангодерж.металл	2wm

