

## ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Рекомендуется производить сухую чистку ворсовой поверхности ковров и ковровых покрытий по мере загрязнения при помощи пылесоса или мягкой щетки.

В случае сильного загрязнения допускается использовать средства для чистки ковров, соблюдая инструкцию по их применению.

В случае разлива какой-либо жидкости следует немедленно удалить разлитую жидкость с поверхности посредством промокания или впитывания. Стелить только на сухой пол.

На поверхности ковра возможно наличие свободных волокон, которые удаляются после нескольких чисток, не ухудшая качества изделия.

Запрещено:

- выколачивать пыль из ковра или коврового покрытия, перегибая его;

- передвигать тяжелые предметы по ковру или ковровому покрытию.

Предназначен для использования в жилых помещениях и помещениях общественного назначения,

за исключением помещений с высокой влажностью. Устойчивость окраски обыкновенная.

**Расшифровка маркировки расположенной на этикетке приведена ниже:**



— единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского

экономического союза, знак обращения свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

Наличие данной маркировки на этикетке свидетельствует о наличии у АО «Меринос». Декларации от 06.02.2023 г. о соответствии требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»

Регистрационный номер: ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.61526/23



— маркировка СТР является знаком обращения на рынке Российской

Федерации, знак обращения свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные

в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

Наличие данной маркировки на этикетке свидетельствует о наличии у АО «Меринос» Декларации о соответствии требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

№ RU Д-RU.PA01.B.000123/23 от 31.01.2023 г.



— манипуляционный знак «Бережь от влаги» согласно ГОСТ 14192-96 Маркировка

грузов.

Манипуляционные знаки – это изображения, указывающие на способы обращения с грузом.



— манипуляционный знак «Бережь от солнечных лучей» согласно ГОСТ 14192-96

Маркировка грузов.

Манипуляционные знаки – это изображения, указывающие на способы обращения с грузом.



— знак «материал этикетки», означает что этикетка сделана из водонепроницаемой

ткани **из полиэстера**.

Требования о наличии данного знака устанавливается статьей 6 ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».




— Символ стирки, относится к группе символов по уходу за изделием

согласно требованиям ГОСТ 16958-71 Изделия текстильные. Символы по уходу.



— Символ отбеливания, относится к группе символов по уходу за изделием


согласно требованиям ГОСТ 16958-71 Изделия текстильные. Символы по уходу.

Знак  , нанесенный на символ, означает что изделие не должно подвергаться обработке, обозначаемой соответствующим символом.



— Символ глажения, относится к группе символов по уходу за изделием

согласно требованиям ГОСТ 16958-71 Изделия текстильные. Символы по уходу.

Знак  , нанесенный на символ, означает что изделие не должно подвергаться обработке, обозначаемой соответствующим символом.



— Символ химчистки, относится к группе символов по уходу за изделием

согласно требованиям ГОСТ 16958-71 Изделия текстильные. Символы по уходу.

Знак ✕, нанесенный на символ, означает что изделие не должно подвергаться обработке, обозначаемой соответствующим символом.



— Символ сушки после стирки, относится к группе символов по уходу за

изделием согласно требованиям ГОСТ 16958-71 Изделия текстильные. Символы по уходу.

Знак ✕, нанесенный на символ, означает что изделие не должно подвергаться обработке, обозначаемой соответствующим символом.