


**Производитель:** ООО «Мебель-Комплекс»

**Адрес:** 607655, Нижегородская область,  
г. Кстово, ул. Коминтерна, д. 3А


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## ШКАФ 3х СТВОРЧАТЫЙ ЙОРК



**Гарантийный срок:** 2 года

**Срок службы:** 10 лет



**Внимание**

Производитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

## Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

### Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

### Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьёзно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источника тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных лам, микроволновые излучатели и т.п.).

### Влажность

Рекомендуемая относительная влажность в месте нахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её частей. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

### Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

### Запах

От новой мебели может исходить естественных запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении трех недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

### Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно возрастает вероятность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей.


Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

### Эксплуатация

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости. При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.


# Деталировка

| №  | Наименование    | Размеры, мм | Кол-во, шт |
|----|-----------------|-------------|------------|
| 1  | Стойка          | 2000*554    | 1          |
| 2  | Стойка          | 2000*554    | 1          |
| 3  | Стойка средняя  | 1960*554    | 1          |
| 4  | Крышка          | 1170*574    | 1          |
| 5  | Дно             | 1136*554    | 1          |
| 6  | Полка           | 755*554     | 1          |
| 7  | Полка съемная   | 365*550     | 4          |
| 8  | Фасад           | 1976*386    | 2          |
| 13 | Щиток связующий | 755*80      | 1          |
| 9  | Фасад           | 1976*386    | 1          |
| 10 | Стенка задняя   | 1988*386    | 3          |



# Фурнитура

A



x18

B



x10

Q



x8

C



x16

U



x50

H




x4

K



x64

L




x2

P




x16

V




x1

S




x1

J




x1

F




x4

Z




x1

N




x8

M





x4

G




x2


# 1




# 2




# 3





# 4




# 5




# 6




# 7




# 8



# 9



# 10



## Варианты сборки

