



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСУДЫ ИЗ ФАРФОРА

**ФАРФОРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЛУЧАЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЗАПЕКАНИЯ ВЫСОКОСОРТНОЙ БЕЛОЙ ГЛИНЫ
(КАОЛИНА) С ДОБАВЛЕНИЕМ КВАРЦА, ПОЛЕВОГО
ШПАТА И ДР. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЖИГА МАТЕРИАЛ
СТАНОВИТСЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ, БЕЛЫМ,
ЗВОНКИМ, БЕЗ ПОР.**

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

**ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ ИМЕЕТ ОТВОДКУ ЗОЛОТОМ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В
СВЧ-ПЕЧИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

**В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЕНИЕ ФАРФОРА В МИКРОВОЛНОВКЕ
ДОПУСКАЕТСЯ**

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

**МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ МЫТЬЯ ФАРФОРА В
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 55-60°**

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖИДКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА,
ПОРОШКИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ГЛАЗУРЬ**

ПОСЛЕ ИЗДЕЛИЕ НЕОБХОДИМО ОСТУДИТЬ ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ДУХОВОЙ ШКАФ

**КОГДА ИЗДЕЛИЕ ОКАЖЕТСЯ В ДУХОВКЕ, ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОЛОДНОЙ
ИЛИ ЕДВА ТЕПЛОЙ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ РЕЗКОГО ПЕРЕПАДА
ТЕМПЕРАТУР**

ПРИ ДОЛЖНОМ УХОДЕ ИЗДЕЛИЕ ПРОСЛУЖИТ ВАМ НЕ ОДИН ГОД