

## 5. Меры безопасности и рекомендации.

**5.1.** Рекомендуемая температура воздуха при хранении, эксплуатации: от +10 до +50 С.

**5.2.** Рекомендуемая относительная влажность местонахождения изделия **60-70%**. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности .

**5.3.** Старайтесь не допускать : механических повреждений, использование абразивных чистящих средств.. Для очистки изделия используйте влажную ткань и специальные химические средства на гелевой основе.

**5.4.**Использовать изделие только по прямому назначению, не допускайте превышения нагрузки, указанных в п. 2.

## 1.Общие сведения об изделии.

Столик косметолога на металлическом каркасе с тремя металлическими полками и подставкой для лампы лупы. Столик «СП мини» предназначен для хранения рабочих принадлежностей косметолога.

## 2.Технические характеристики.

Габаритные размеры изделия:

- высота - 725 мм
- ширина - 540 мм
- глубина - 420 мм

Допустимая нагрузка на изделие не более 5кг. на полку

Срок службы изделия при соблюдении всех пунктов описанных в данном паспорте - 5 лет.

### *Столик СП (стекло)*



### 3. Комплектация.

#### Корпусные детали:

Поз	Наименование	Кол-во	Длина, мм	Ширина, мм
1	Стойка каркаса	2 шт		
2	Рама	3 шт	540	420
3	Полки стеклянные	3 шт	479	379

  

Наименование	Кол-во
Гайка Эриксона М6	12 шт
Каркас металлический в компл	1 компл
Опора колесная	4 шт
Ключ шестигранный	1 шт



### 4. Последовательность сборки.

**4.1.** Перед началом сборки следует внимательно изучить схему сборки изделия.

При креплении деталей проверять их положение на схеме сборки и соответствие диаметров отверстий на деталях с крепежом. Соблюдать меры предосторожности.

**4.2.** Рамки №2 выступающими шпильками вставить в отверстия D=11 мм каркаса №1

**4.3.** Заглушить шпильки гайками Эриксона М6.

**4.4.** Установить колесные опоры.

**4.5** Установить стеклянные полки на металлические рамы.