



Тройник 90° (fm11)							
Диаметр	L	H	B	Масса 0,5	Метод 0,5	Масса 0,8	Метод 0,8
80	70	193	123	0.34	B	-	-
100	90	273	163	0.56	B	-	-
110	95	273	163	0.6	B	0.96	B
115	98	273	163	0.63	B	1.01	B
120	100	273	163	0.65	B	1.04	B
125	103	273	163	0.67	B	-	-
130	105	273	163	0.69	B	1.1	B
135	108	273	163	0.71	B	-	-
140	110	273	163	0.73	B	-	-
150	115	273	163	0.77	B	1.23	B
160	120	273	163	0.81	B	1.3	B
180	130	343	198	1.12	B	1.79	B
200	140	343	198	1.21	B	1.94	B
220	150	343	198	1.3	B	-	-
250	165	393	223	1.83	B	2.93	П
300	190	443	248	2.08	B	3.33	П