



Шибер (fm13)			
Диаметр	H	Масса 0,5	Масса 0,8
80	145	0.25	-
100	145	0.32	-
110	145	0.35	0.66
115	145	0.38	0.7
120	145	0.38	0.72
125	145	0.41	-
130	145	0.43	0.79
135	145	0.46	-
140	145	0.47	-
150	145	0.52	0.94
160	145	0.56	1.01
180	145	0.77	1.39
200	195	0.87	1.56
220	195	0.99	-
250	245	1.33	2.28
300	275	1.81	3.01